

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の3第2項の規定に基づく
産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

平成30年5月分

住所 福井県福井市西開発4丁目422

氏名 有限会社 吉本重建

代表取締役 吉本 陽子

○産業廃棄物処理施設の概要

許可年月日	平成 10年 8月 21日	許可番号	第10-007号
施設の種類	最終処分(埋立、安定型)		
処理する産業廃棄物の種類	廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、がれき類		
設置場所	福井県勝山市北谷町谷60字辨慶岩2-1.3.4-1		
処理能力	面積:5,638m ² 体積:52,573m ³		

○維持管理に関する情報(施行規則第12条の7の2第1号関係)

イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

年月	産業廃棄物の種類	数量(m ³)
平成30年5月	廃プラスチック類	0.0
	ゴムくず	0.0
	金属くず	0.0
	ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず	0.0
	がれき類	0.0

ロ 点検に関する事項

①仮囲いの点検

点検日	平成30年5月31日	点検結果	特になし

②えん提の点検

点検日	平成30年5月31日	点検結果	特になし

③設備の点検

点 檢 日	平成30年5月31日	点 檢 結 果	特になし
-------	------------	---------	------

④点検結果による措置

措 置 日	該当なし	措 置 内 容	該当なし
-------	------	---------	------

⑤残余埋立容量の測定結果

測 定 日	平成30年5月31日	残 余 量	51,473m ³
-------	------------	-------	----------------------

ハ 展開検査の実施回数及び安定型産業廃棄物以外の付着物混入が認められた月日

実 施 展 開 檢 査 回 数	0回	安定型産業廃棄物以外の付着物混入が認められた日	該当なし
-----------------	----	-------------------------	------

ニ 測定に関する事項

①地下水の水質検査

測定結果の得られた日	平成29年12月11日	測 定 結 果	別紙のとおり
------------	-------------	---------	--------

②浸透水の水質検査

測定結果の得られた日	平成29年12月11日	測 定 結 果	別紙のとおり
------------	-------------	---------	--------

ホ 搬入及び埋立処分の中止、その他生活環境の保全上に講じた

必要な措置

措 置 日	該当なし	措 置 内 容	該当なし
-------	------	---------	------

ヘ 生物化学的酸素要求量(BOD)試験結果表 (浸透水)

測定結果の得られた日	平成30年5月30日	測 定 結 果	1.0 未満 mg/L
------------	------------	---------	-------------