

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の3第2項の規定に基づく
産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

令和6年5月分

住所 福井県福井市西開発四丁目422番地

氏名 有限会社 吉本重建

代表取締役 吉本 陽子

○産業廃棄物処理施設の概要

許可年月日	平成 10年 8月 21日	許可番号	第10-007号
施設の種類	最終処分(埋立、安定型)		
処理する産業廃棄物の種類	廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、 がれき類 以上5種類 (石綿含有産業廃棄物を含む)		
設置場所	福井県勝山市北谷町谷60字辨慶岩2-1.3.4-1		
処理能力	面積:5,638m ² 体積:52,573m ³		

○維持管理に関する情報(施行規則第12条の7の2第1号関係)

イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

年月	産業廃棄物の種類	数量(m ³)
令和6年5月	廃プラスチック類	0.0
	ゴムくず	0.0
	金属くず	0.0
	ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず	0.0
	がれき類	0.0

ロ 点検に関する事項

①仮囲いの点検

点検日	令和6年5月31日	点検結果	修復中
-----	-----------	------	-----

②えん提の点検

点検日	令和6年5月31日	点検結果	特になし
-----	-----------	------	------

③設備の点検

点検日	令和6年5月31日	点検結果	特になし
-----	-----------	------	------

④点検結果による措置

措置日	令和6年5月31日	措置内容	該当なし
-----	-----------	------	------

⑤残余埋立容量の測定結果

測定日	令和6年5月31日	残余量	51,473m ³
-----	-----------	-----	----------------------

ハ 展開検査の実施回数及び安定型産業廃棄物以外の付着物混入が

認められた月日

実施展開検査回数	0回	安定型産業廃棄物以外の付着物混入が認められた日	該当なし
----------	----	-------------------------	------

ニ 測定に関する事項

①地下水の水質検査

測定結果の得られた日	令和5年11月30日	測定結果	別紙11月分開示による
------------	------------	------	-------------

②浸透水の水質検査

測定結果の得られた日	令和5年11月30日	測定結果	別紙11月分開示による
------------	------------	------	-------------

ホ 搬入及び埋立処分の中止、その他生活環境の保全上に講じた

必要な措置

措置日	該当なし	措置内容	該当なし
-----	------	------	------

ヘ 生物化学的酸素要求量(BOD)試験結果表 (浸透水)

測定結果の得られた日	積雪と通行止めの為採取不能	測定結果	-
------------	---------------	------	---